



Keskeneräinen	1484	Liikettien WC:n alkattotyyppi päivitetty.
	1481	Liikettien alkattotilat päivitetty.
	1480	Liiketty liiviteiden osatarkenne.
13.4.2021	T220	1479 Liikettien apulaiset päivitetty.
	1417	Pesulan kalusteet päivitetty (ks. tilaavaio).
	1415	Liikettien alakaton mittaus päivitetty.
	1414	Liikettien apulaiset päivitetty.
26.2.2021	T198	Liikettien tuulikaapin alkattotyyppi päivitetty.
12.2.2021	T193	Liiketty kaakojen vedenpoiston sijainti.
4.12.2020	T168	Täydennetty porrassänkyt.
	928	Täydennetty porrassänkyt.
	919	Liiketty tuulikaapin sisämitat.
13.11.2020	T155	912 Liiketty alakaton oviin palo-ovien sijainti.
	911	Alakaton tyypit päivitetty.
28.10.2020	T151	873 Liikettien tuulikaapin oviin leveydet päivitetty.
27.10.2020	T149	Paloovien kaakojen määritykset päivitetty.
	794	Liiketty suojakäytävän korotus tuulikaapin kohdalla.
29.9.2020	T130	781 Oviin LT 01.1 ja LT 02.1 korjattu moduuliväljyyden mukaan.
	779	Oviin 064.1, 064.3, 064.4, 103, 104, 112.2, 120, 122, 141, 143, 144, 146, 152, 154, LT 01.1 ja LT 02.1.1 korjattu moduuliväljyyden mukaan.
23.9.2020	T125	741 Oinumerointi lisäty.
	737	148 Pesulan kalusteet päivitetty.
	696	Ovi lisäty stiegen 137 Liikettien 2 ja 132 Monitoimitila 1 väliin.
	639	Liiketty vesipöytä.
8.9.2020	T113	622 Rakennetyyppipäivitys: VS3 -> VS3.1.
	615	Liikettien tuulikaapin alakaton tyypit päivitetty.
	554	Liiketty murto-suojakäytävän oviin ja ikkunoihin.
18.6.2020	T84	508 Päivitys 1. kerroksen kuryyppokäytävät.
	508	Muutettu 146 UVV/LVV -tilan pesupaikan seinän pinta- ja rakennetyyppi.
	458	Tarkennettu julkisivun metalli-ikkunoiden näköyhteydet ja mitotusta.
27.5.2020	T72	397 Liiketty suojakäytävän kaakojen sijainti.
	294	US7 ulkosseinä vaihdettu USS:ksi. Täsmennyksiä ulkosseinän viereessä.
17.2.2020	T27	
16.1.2020	T24	223 Rakennetyyppisiä lisäty.
10.12.2019	T22	212 Oviinmittaus tarkennettu.
	172	Portaalan yläosa mallinnettu.
26.11.2019	T18	168 Palo-ovi merkintä poistettu.
	165	SK lisäty.
15.11.2019	T17	114 Sähköjen koteloitinta muutettu koko seinän mittaiseksi.
28.8.2019	T08	064 Muutettu tekniikkakäytävä.
	061	Lasijulkisivun mittaus lisäty.
23.5.2019	T04	021 Liiketty työntösuojauksen työntösuojaukseen.
	021	1. krs C-portaan savunpoistokulu poistettu.

kuvaus: alkuvaihe	kuvaus: alkuvaihe	kuvaus: alkuvaihe	kuvaus: alkuvaihe
Taka-Tökö	484	6	6
muutos	muutos	muutos	muutos
As. Oy Tököjen Keskikatu, Helsinki	As. Oy Tököjen Keskikatu, Helsinki	1. kerros C-lohko	1:50
suunnittelija	Jukka Linko	arkkitehti	Jukka Linko
ARKKITEHTIYRHMÄ A6 OY	ARKKITEHTIYRHMÄ A6 OY	15.2.2019	1705 103.06